


Circle Inspector <static>

☆製品の加工中に真円度を測定しOK/NGの判定を行います。



☆測定は、製品が回転し、センサは固定にて行います。

真円度測定ですので、製品の回転が必要です。

☆製品の移動、振動があっても真円度を検出します。

センターレスグラインダ加工機に設置できます。

等径ひずみ円の検出ができます。

☆非接触にて測定しますので、製品への影響はありません。

☆製品とセンサとの間隔精度は±0.5mm程度で検出できます。

☆操作はタッチパネル方式で簡単です。

☆自動モードでは、製品を検出する毎に自動にて検査し判定します。

☆NG出力接点をもっていますので、加工機を停止させることができます。

<p><取扱店></p>	<p><お問い合わせ窓口> 大石測器株式会社 〒431-3105 静岡県浜松市東区笠井新田町 1746 番地 6 TEL : 053-431-0296 URL : http://www.ohishi-sokki.jp/</p>
--------------------	---